

GLORIA

**TEMOIN
D'OUVERTURE
MAINTENANCE**



CONFORME



Une rainure
sur un ergot

SAV

5 ans

Cartouche livrée
en Ø 36 ou en Ø 23

5 ans

7 b

Type	Foyer
6 LAB (avec fluor)	13 A - 183 B
9 LAB (avec fluor)	21 A - 233 B

Distribué depuis 2014

COUPLE DE SERRAGE DE LA TETE : 60 N.m +/- 5 N.m



Maintenance préconisée

PIÈCES GAMME EASY - 6 et 9 L

Code	Repère	Désignation	Prix
5821	1	Joint de tête 60 x 4 le lot de 10	pour les techniciens compétents
7541	1 b	Tête complète 6 L	
7551		Tête complète 9 L	
7532	2	Goupille de sécurité le lot de 10	
7533	3	Flexible avec diffuseur	
7534	4	Diffuseur avec joint	
7554		Joint de diffuseur	
6011	5	Dose additif à visser 120 mL SC-6 pour 6 L	
5075		Dose additif à visser 180 mL SC-6 pour 9 L	
7535		Ruban adhésif pour le maintien de la dose (le rouleau)	
5820	6	Joint de sparklet 14 x 2 le lot de 10	
5830		Cartouche CO ₂ 45 g Ø 36 pour 6 L	
5890		Sparklet CO ₂ 45 g Ø 23 pour 6 L - Longueur 30 cm Non optimal pour cet appareil avec la dose vissée	
5840		Cartouche CO ₂ 75 g Ø 36 pour 9 L	
5880		Sparklet CO ₂ 75 g Ø 23 pour 9 L - Longueur 46 cm Non optimal pour cet appareil avec la dose vissée	
5407	7	Clé de démontage de la tête	
5407B	7 b	Clé équerre pour le maintien lors du démontage	
7538	8	Kit de percussion	
7539	9	Socle d'embase 6 L	
7549		Socle d'embase 9 L	
6965	10	Support mural - Largeur de la patte : 25 mm	
6971	11	Témoin d'ouverture le lot de 100	

Action préventive obligatoire - Appareil < juin 2023 - procédure sur demande

5862	SAV	Bague avec rainure Indium / Integral / Mat Top 2 / Easy	0,00 €
------	-----	---	--------

En France, la gamme EASY se compose
exclusivement d'appareils à eau

GLORIA